

EN

# ROTARY LASER

## Digi Roto HVR CONDTROL

### User manual

Congratulations on your purchase of rotary laser Digi Roto HVR CONDTROL. Safety instructions can be found in the end of this user manual and should be carefully read before you use the device for the first time.

#### SAFETY INSTRUCTIONS

**Attention!** This user manual is an essential part of this instrument. The user manual should be read carefully before you use the instrument for the first time. If the instrument is given to someone for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the instrument.
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the instrument.

Laser radiation!  
Do not stare into beam  
Class 2 laser  
<1 mW 635 nm

EN60825-1: 2007-03

- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can blind them.

- To protect your eyes close them or look aside.
- Always install the instrument in such a way, so that laser line is below or above eye level.
- Do not let unauthorized people enter the zone of instrument operation.
- Store the instrument beyond reach of children and unauthorized people.
- It is prohibited to disassemble or repair the instrument yourself. Entrust repair work to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the instrument in explosive environment, close to flammable materials.
- Laser intensive glasses are used for better recognition of the laser beam, do not use them for other purposes. Laser glasses do not protect from laser radiation as well as ultraviolet radiation and reduce color perception.
- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the doctor.

#### INTENDED USE

CONDTROL Digi Roto HVR is self-leveling rotary laser, designed for construction workers, plasterers, and contractors intended to project vertical and horizontal planes as well as the dots (zenith, nadir). Scan function allows to project only a part of the laser plane defined by user, as well as project inclined planes tilted up to  $\pm 10\%$  for the axes X and Y. This rotary laser is suitable for use at both indoor and outdoor building areas.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working range with receiver	600m (in diameter)
Accuracy	18" ( $\pm 0,09 \text{ mm}/1 \text{ m}$ )
Self-leveling range	$\pm 5^\circ$
Tilt angle for axes X и Y	$\pm 10\%$
Laser type	Class II 635 nm < 1 mW
Rotation speed	0, 60, 120, 300, 600 rpm
Scanning mode	Scanning sector 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Operating distance of remote control	100 m
Operating temperature	-20 °C...+50 °C
Storage temperature	-30 °C...+60 °C
Power supply of rotary laser	Rechargeable battery 4 x 4000 mAh SC Ni-MH 1.2 V and alkaline battery 4 x AM-2 (LR14) type C, 1.5 V
Power supply of remote control	2 x AAA LR03 1.5 V
Power supply of laser receiver	1 x 6F22 9V
Battery life	20 h
IP rate	IP67
Type of tripod thread	5/8"
Dimensions	206 X 206 X 211 mm
Weight	3 kg

#### DELIVERY PACKAGE

Rotary laser - 1 pc.  
Battery (4000 mAh SC Ni-MH 1.2V) - 4 pcs.  
Battery (AM-2 LR14 type C, 1.5V) - 4 pcs.  
Charger - 1 pc.  
Laser receiver - 1 pc.  
Mount for laser receiver - 1 pc.  
Remote control - 1 pc.  
Laser intensive glasses - 1 pc.  
Magnetic target board - 1 pc.  
User manual - 1 pc.  
Plastic case - 1 pc.


#### PRODUCT DESCRIPTION




#### Control panel



#### Display



#### Display



The sequence is the following: high accuracy  $\rightarrow$  middle accuracy  $\rightarrow$  rough accuracy.

#### OPERATION MODES

**Automatic mode (project horizontal/vertical plane)**  
Place the rotary laser on a flat surface or tripod 5/8" in horizontal or vertical position. Switch on the rotary laser. Symbol on the display as well as laser beam flash while self-leveling. As soon as self-leveling is finished the symbol disappears, rotary head starts rotating clockwise at 600 rpm. If the rotary laser is out of self-leveling range ( $\pm 5^\circ$ ), it will emit audio signal. Laser beam will flash as well, rotary head will not rotate. Switch off the rotary laser and switch it on again. Press button to switch to tilt mode.

Symbol appears on the display. If the rotary laser is unbalanced by some external influence, it will not self-level again. You will hear audio signal, symbol will appear on the display. Switch off the rotary laser, then switch it on and repeat operation.

#### Projection of inclined planes

This mode allows to project inclined planes tilted up to  $\pm 10\%$  for the axes X and Y.

Press button to enter inclined planes mode.

Symbol will appear on the display. Value of tilt angle for axis X is flashing in the upper line.

Press button and to set up required value of axis X.

To switch to value of tilt angle for axis Y press button . Y value will flash. Press button and to set up required value of axis Y. Confirm the setting by pressing button . Symbol on the display as well as laser beam will flash until rotary head assumes target position.

**Attention!** Do not connect the charger to the rotary laser if there are alkaline batteries in the battery unit! It may cause damage of the rotary laser.

#### Replace batteries in the laser receiver

Laser receiver is powered by 9V battery included in the delivery package. Battery compartment is on the back side of laser receiver. Open the battery cover; install a battery, observing correct polarity. Close the battery cover. Replace the battery as soon as the symbol of battery charge level on the LCD becomes empty . Remove the battery from laser receiver if it is not used for a long time to avoid corrosion and battery discharging.

**Replace batteries in the remote control**  
Remote control is powered by 1.5V AAA batteries included in the delivery package. Battery compartment is located on the back side of the remote control. Remove battery cover, take out discharged battery and install new one, observing correct polarity. Put the battery cover back. Use alkaline AAA 1.5V batteries only. Remove the batteries from remote control if it is not used for a long period of time to avoid corrosion and battery discharging. All batteries should be replaced simultaneously. All batteries should be of the same type and brand with the same charge level.

#### Top and bottom plumb dots

The rotary laser has up and down laser dots (zenith, nadir). They are on in any operation mode of the rotary laser.

#### Rotation speed

Speed 600 rpm is default. Press button to switch between speeds of rotary head. Rotation speeds change in the following way: 600-0-60-120-300-600 rpm.

**Attention!** The slower rotation speed, the brighter laser beam.

#### Scan mode

Scan mode allows seeing laser line at long distance.

Press button to activate scan mode. By series press on button choose required scan sector - 0°, 10°, 45°, 90°, 180°. Appropriate symbol appears on the display - .

Press button to move scan sector counter-clockwise, button - clockwise. To exit scan mode press . Rotary head will start rotating.

#### Work with laser receiver

Switch on the laser receiver. Fix the laser receiver on the leveling rod, metal surface etc.

Place the laser receiver in front of the laser beam. Move the detector up / down following the arrows on the LCD (front or back, whichever is more convenient) and LEC indicators. A down arrow on the display indicates that the receiver should be moved down, an up arrow indicates that the receiver should be moved up. Indicator shows the exact

distance to the laser line. When the laser beam hits the center of the receiver sensor receiver and position of the laser beam coincides with levels marks, the receiver emits audio signal (if the audio signal is switched on) and symbol of detected laser line appears on the display.

#### Magnetic target board

A magnetic laser target will help to mark up ceiling systems or frame structures, such as drywall. The built-in magnet allows to fix the target on the ceiling rails or on the frame profile. The target has a linear marking on its surface, which helps to determine deviation from the nominal level and transfer control points when marking with a laser level.



#### Work with remote control

The buttons on the remote control duplicate the buttons on the control panel of the laser. In this way you can operate the laser without approaching it.

#### ACCURACY CHECK

##### Axes X

- 1) Place the product at 0.5 m distance from one wall and 10 m distance from another wall, so that axis X is aimed at the wall.
- 2) Turn on the product. As soon as self-leveling is finished, mark location of laser beam on both walls by points X1 and X2.
- 3) Turn off the product. Move it to the opposite wall, position of the product should remain unchanged.
- 4) Turn on the product. Align laser line with the previously made point X2. Mark point X3 on the opposite wall.
- 5) If distance between points X1 и X3 is more than 1,8 mm – turn off the product and contact service center.

##### Axes Y

- 1) Place the product at 0.5 m distance from one wall and 10 m distance from another wall, so that axis Y is aimed at the wall.
- 2) Turn on the product. As soon as self-leveling is finished, mark location of laser beam on both walls by points Y1 and Y2.
- 3) Turn off the product. Move it to the opposite wall, position of the product should remain unchanged.
- 4) Turn on the product. Align laser line with the previously made point Y2. Mark point Y3 on the opposite wall.
- 5) If distance between points Y1 и Y3 is more than 1,8 mm – turn off the product and contact service center.

#### CARE AND MAINTENANCE

Rotary laser is a high-precision instrument and requires careful handling. Before using as well as after physical impact (falling, hitting) carry out accuracy check.

Observation of the following recommendations will extend the life of the device:

- 1) Store the instrument, spare parts and its accessories beyond reach of children and unauthorized people.
- 2) The instrument should be transported in the off state inside the case only.
- 3) Do not store the instrument in dusty or dirty locations. The instrument is dust and dirt resistant, but long-time exposure to these elements may damage internal moving parts of the instrument.
- 4) Store the rotary laser in dry locations. The instrument is water resistant, but precipitate, humidity and liquids containing minerals may damage the electrical circuits of the instrument. Do not try to dry the instrument by fire or a hairdryer.
- 5) Do not store the instrument in locations where temperature is more than +50°C. High temperatures reduce the life of electronic devices, damage batteries, deform or melt some plastic parts.
- 6) Do not store the instrument in locations where temperature is less than -10°C.
- After storage in low temperature conditions and subsequent transfer to a warm room, the device is heated, causing moisture condense inside the instrument and damage the chip.
- 7) Protect the instrument from bumps, drops, strong vibrations. This can lead to loss of accuracy.
- 8) Carry out accuracy check regularly (see paragraph «Accuracy check»).
- 9) To clean the instrument use a soft wet cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or detergents.
- 10) Clean laser aperture regularly with a soft lint-free cloth with isopropyl alcohol.
- 11) Remove batteries from the instrument if it is not used for a long time.
- 12) Do not leave discharged batteries in the instrument.

## UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Germany



Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

## WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered during the warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.

2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase by the end consumer (see the original supporting document).

3) The Warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.

4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.

5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.

6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended.

7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, the rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or send it with defect description to the following address:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Germany

DE

# ROTATIONSLASER

## Digi Roto HVR CONDTROL


### Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Rotationslasers Digi Roto HVR CONDTROL. Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal verwenden.

### SICHERHEITSHINWEISE

**Vorsicht!** Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes. Vor Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei der Übergabe des Gerätes zur zeitweiligen Nutzung legen Sie diese Anleitung bei.

- Das Gerät darf nur zweckmäßig verwendet werden.
- Aufkleber und Warnschilder sollen stets am Gerät verbleiben, vermeiden Sie deren Unkenntlichmachung, denn sie enthalten Informationen über sichere Verwendung Ihres Gerätes.



Blicken Sie nicht in den Laserstrahl oder seine Reflexion, insbesondere mit ungeschütztem Auge und auch nicht mit optischen Instrumenten. Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.

- Aus Sicherheitsgründen Augen schließen oder wegblicken.
- Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhöhe einrichten.
- Andere Personen dürfen sich nicht in der Arbeitszone befinden.
- Das Gerät soll außerhalb der Reichweite von Kindern und Dritten verwendet und aufbewahrt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbstständig auseinander und reparieren es nicht. Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, wie in der Nähe von leicht entflammbaren Stoffen.
- Eine Lasersichtbrille wird nur verwendet, um den Laserstrahl besser sehen zu können. Verwenden Sie diese für keine anderen Zwecke. Die Laserbrille schützt nicht vor Laserstrahlen sowie vor UV-Strahlen und verringert die Wahrnehmung von Farbunterschieden.
- Vermeiden Sie eine Batterieerhitzung, um das Risiko von Elektrolytaustritt zu reduzieren. Bei Kontakt mit Batteriesäure waschen Sie sofort die betroffenen Stellen mit Wasser und Seife. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit den Augen, reinigen Sie diese mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**  
CONDROL Digi Roto HVR ist ein selbstnivellierender Rotationslaser und wurde für Bauarbeiter, Stuckateure und Bauunternehmer entwickelt. Er wird zur Ermittlung von horizontalen und vertikalen Linien sowie Lotpunkten (Zenit, Nadir) verwendet. Das Instrument verfügt über eine Scan-Funktion, diese ermöglicht eine vom Benutzer definierte teilweise Projektion der Laserlinie sowie Erstellung von geneigten Ebenen bis ±10% auf den X und Y Achsen. Das Produkt ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsbereich mit Digitalempfänger	600m (im Durchmesser)
Genauigkeit	18" (±0.09 mm/1 m)
Selbstnivellierungsbereich	±5°
Neigungswinkel für X und Y Achsen	±10%
Lasertyp	Klasse II 635 nm < 1 mW
Rotationsgeschwindigkeit	0, 60, 120, 300, 600 rpm
Scan-Funktion	Scanning-Winkel 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Reichweite der Fernbedienung	100 m
Betriebstemperatur	-20°C...+50°C
Lagertemperatur	-30 °C...+60 °C
Stromversorgung des Rotationslasers	4 x 4000 mAh SC Ni-MH 1.2 V wiederaufladbare Batterien und 4 x AM-2 (LR14) Typ C, 1.5 V Alkaline-Batterien
Stromversorgung der Fernbedienung	2 x AAA LR03 1.5 V
Stromversorgung des Rotationslasers	1 x 6F22 9V
Betriebsdauer	20 Stunden
Wasser- und Staubschutz	IP67

Stativ-Gewinde	5/8"
Abmessungen	206 X 206 X 211 mm
Gewicht	3 kg

### LIEFERUMFANG


Rotationslaser – 1 St.  
Batterien (4000 mAh SC Ni-MH 1.2V) – 4 St.  
Batterien (AM-2 LR14 Typ C, 1.5V) – 4 St.  
Ladegerät – 1 St  
Laserempfänger – 1 St.  
Halterung für Laserempfänger – 1 St.  
Fernbedienung – 1 St.  
Laserschutzbrille – 1 St.  
Zieltafel mit Magneten – 1 St.  
Bedienungsanleitung – 1 St.  
Transportkoffer – 1 St.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Austrittsöffnung der Laserstrahlen
2. Rotationskopf
3. Lotstrahlaustritt (Zenith und Nadir)
4. Bedienfeld
5. Ladefach
6. Batterieanlage
7. Stativ-Gewinde 5/8"
8. Griffe




### Display




1. Netzanzeige
2. Anzeige für Aktivierung des Anti-Drift-Systems
3. Anzeige für Selbstnivellierung
4. Anzeige für Modus der geneigten Linien
5. Anzeige für Rotationsgeschwindigkeit
6. Anzeige für Manuell - Modus
7. Anzeige für Scan-Sektor
8. Anzeige für Winkel des Scan-Sektors
9. Neigungswinkel für X-Achse
10. Neigungswinkel für Y-Achse
11. Anzeige für Fernbedienung
12. Anzeige für Abschaltung des Anti-Drift-Systems

### Fernbedienung




1. Display
2. Tastatur:
- 2.1. Drehung im Uhrzeigersinn / Neigungswinkelinstellung
- 2.2. Drehung gegen den Uhrzeigersinn / Neigungswinkelinstellung
- 2.3. Neigungsmodus
- 2.4. Neigungswinkelinstellung
- 2.5. X- oder Y-Positionierung
- 2.6. Änderung der Rotationsgeschwindigkeit/ Drehstopp
- 2.7. Scanning-Modus / Auswahl des Scan-Sektors
- 2.8. Ein-/Aus-Taste

### Bedienfeld



- 1 - Taste für Neigungsmodus
- 2 - Taste für X und Y-Positionierung
- 3 - Taste für Rotationsgeschwindigkeit
- 4 - Ein-/Aus-/Manuell-Taste
- 5 - Taste für Drehung im Uhrzeigersinn / Neigungswinkelinstellung
- 6 - Taste für Drehung gegen den Uhrzeigersinn / Neigungswinkelinstellung
- 7 - Taste für Scanning-Modus / Auswahl des Scan-Sektors
- 8 - Abschalten der Selbstnivellierung bei Abweichung des Rotationslasers

### Display



1. Die Position des Lasers relativ zur Laserebene
2. Maßeinheiten (mm, in)
3. Genauigkeitsanzeige
4. LED - Helligkeit
5. LED - Tonsignal
6. Batteriestatus
7. Anzeige der Bewegungsrichtung
8. Sollniveau-Linie

### BETRIEB

#### Batterieaufladung

Die Energieversorgung des Rotationslasers erfolgt durch die mitgelieferten Nickelmetall-Hybridbatterien (NI-MH). Wenn beim Betrieb des Gerätes das Symbol zu blinken beginnt, müssen die NI-MH-Batterien aufgeladen werden. Ein zusätzliches Alkali-Kalzium-Paket wird auch mitgeliefert. Das mitgelieferte Batteriekopf erlaubt die Arbeit mit dem Gerät auch, wenn die wiederaufladbaren Batterien entladen sind/entladen werden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät für das Aufladen der NI-MH-Batterien. Es dauert ungefähr 7 Stunden, bis die Batterien vollständig aufgeladen sind. Bei roter LED werden die Batterien geladen. Wenn die LED grün wird, ist der Ladevorgang beendet. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Lassen Sie keine entladenen Batterien im Rotationslaser. Für die Verlängerung der Nutzungsdauer von Batterien sollen sie mindestens alle drei Monate aufgeladen werden.

Auf dem Display wird ein Warnsignal angezeigt. Schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie die Operation.

#### Neigung in einer Achse

Für Neigungsarbeiten in einer Achse können die X- und Y-Achse bis zu ±10% geneigt werden.

#### Batteriewechsel im Laserempfänger

Die Energieversorgung des Rotationslasers erfolgt durch die mitgelieferte 9V-Batterie.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Laserempfängers.

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, entnehmen Sie entladene Batterien und setzen neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach. Die Batterien müssen ersetzt werden, wenn das Symbol auf dem Display leer anzeigen.

Entfernen Sie die Batterien bei langem Nichtgebrauch aus dem Laserempfänger, um Korrosion und Entladung zu vermeiden.

Alle Batterien sollen immer zur gleichen Zeit ersetzt werden. Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der gleichen Spannung ein.

#### Batteriewechsel in der Fernbedienung

Die Energieversorgung der Fernbedienung erfolgt durch die mitgelieferten 1.5V AAA Batterien.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, entnehmen Sie entladene Batterien und setzen neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach. Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien AAA 1.5V. Entfernen Sie die Batterien bei langem Nichtgebrauch aus dem Laserempfänger, um Korrosion und Entladung zu vermeiden. Alle Batterien sollen immer zur gleichen Zeit ersetzt werden. Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der gleichen Spannung ein.

#### Ein-/Ausschalten des Rotationslasers

Drücken Sie kurz die Taste , um den Laser ein-/auszuschalten.

#### Ein-/Ausschalten des Laserempfängers

Drücken Sie kurz die Taste , um den Laserempfänger ein-/auszuschalten.

#### Signalton im Laserempfänger

Der laute Signalton ist standardmäßig eingestellt. Drücken Sie

kurz die Taste zum Wechseln der Lautstärke. Der Wechsel der Signalton-Lautstärke geschieht nach folgendem Ablauf: laut → aus → normal.

### Maßeinheiten im Laserempfänger

Die Maßeinheit "mm" ist standardmäßig voreingestellt. Drücken Sie kurz die Taste , um zwischen mm und inch zu wechseln.

#### UNITS

**LCD-Hintergrundbeleuchtung im Laserempfänger**  
Die LCD-Hintergrundbeleuchtung ist standardmäßig deaktiviert. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

#### Genauigkeit des Laserempfängers wählen

Feine Genauigkeit (±1mm/50m) ist standardmäßig eingestellt.

Drücken Sie kurz die Taste , um die notwendige

Genauigkeit auszuwählen. Der Wechsel geschieht nach folgendem Ablauf: fein → mittel → grob.

### BETRIEBSMODUS

#### Automatischer Modus

##### (Projektion vertikaler/ horizontaler Linie)

Positionieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche, auf ein Stativ mit 5/8"- Gewinde oder auf eine Universalhalterung horizontal bzw. vertikal. Schalten Sie den Laser ein.

Das Symbol auf dem Display und der Laserstrahl blinken während der Selbstnivellierung. Ist Ihr Gerät nivelliert, erscheint das Symbol . Der Rotationskopf beginnt mit einer Geschwindigkeit von 600 rpm im Uhrzeigersinn zu rotieren.

Befindet sich die Neigung vom Gehäuse außerhalb des Selbstnivellierungsbereichs (5°), ertönt ein Tonsignal. Der Laserstrahl blinkt auch, wenn der Rotationskopf nicht rotiert. Schalten Sie den Laser aus und wieder ein.

Drücken Sie die Taste , um den Neigungsmodus zu aktivieren. Das Symbol erscheint auf dem Display.

Wird der Rotationslaser durch äußere Einwirkungen bewegt, ertönt ein Tonsignal, und das Gerät richtet sich nicht neu aus.

Auf dem Display wird ein Warnsignal angezeigt. Schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie die Operation.

#### Neigung in einer Achse

Für Neigungsarbeiten in einer Achse können die X- und Y-Achse bis zu ±10% geneigt werden.

Die Anzeige zeigt exakt den Abstand zum Laserstrahl an. Wenn der Laserstrahl auf das Zentrum des Sensors von dem Empfänger trifft, und die Position des Laserstrahls mit den Niveau-Markierungen übereinstimmt, erzeugt der Empfänger ein Tonsignal (falls das Tonsignal eingeschaltet ist), und auf dem Display erscheint ein Symbol der erfassten Laserlinie.

### Lotstrahl nach oben und nach unten

Dieser Rotationslaser verfügt über einen Lotstrahl (Zenit und Nadir). Der Lotstrahl ist aktiv in jedem Betriebsmodus.

### Rotationsgeschwindigkeit

Die standardmäßige Rotationsgeschwindigkeit ist 600 rpm.

Drücken Sie die Taste , um die Rotationsgeschwindigkeit zu ändern. Die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich in folgender Weise: 600-0-60-120-300-600 rpm.

**Vorsicht!** Je niedriger die Rotationsgeschwindigkeit, desto heller ist der Laserstrahl.

### Scanning - Modus

Der Scanning-Modus ermöglicht die Laserlinie auf lange Entfernen zu bestimmen.

Drücken Sie die Taste um den Scanning-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste mehrmals nacheinander, um eine Linie mit – 0°, 10°, 45°, 90°, 180° zu projizieren.

Der Winkel wird auf dem Display angezeigt - .

Drücken Sie die Taste , um den Scanning - Sektor gegen den Uhrzeigersinn oder die Taste um den Scanning - Sektor im Uhrzeigersinn zu richten.

Drücken Sie die Taste , um den Modus zu verlassen.

Der Rotationskopf beginnt zu rotieren.

### Arbeit mit dem Laserempfänger

#### **Y-Achse**

- Positionieren Sie das Gerät 0,5 m von einer Wand und 10 m von der anderen Wand entfernt, so dass die Y-Achse des Gerätes zur Wand zeigt.
- Schalten Sie das Gerät ein. Nachdem die Selbsteinivellierung beendet ist, markieren Sie die Position des Laserstrahls als Punkte Y1 und Y2 an den beiden Wänden.
- Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie das Gerät an die gegenüberliegende Wand. Die Position des Gerätes soll unverändert sein.
- Schalten Sie das Gerät ein. Richten Sie den Laserstrahl auf den früher markierten Punkt Y2 aus. Markieren Sie den Punkt Y3 an der gegenüberliegenden Wand.
- Wenn der Abstand zwischen Punkten Y1 und Y3 größer als 1,8 mm ist, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundenservice.

#### **PFLEGE**

Der Rotationslaser ist ein präzises Gerät und soll stets vorsichtig behandelt werden. Prüfen Sie den Zustand des Gerätes, bevor Sie es verwenden. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Gerätes, wenn es gefallen lassen wurde oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt war.

Die Beachtung der folgenden Vorschriften verlängert die Funktionsdauer des Gerätes:

- Bewahren Sie das Gerät, Ersatz- und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und fremden Personen auf.
- Das Gerät soll nur im ausgeschalteten Zustand im Transportkoffer transportiert werden.
- Lagern Sie das Gerät nicht in staubiger oder verschmutzter Umgebung. Das Gerät ist schmutzunempfindlich, aber Langzeitauswirkung dieser Faktoren kann zu einer Schädigung der inneren beweglichen Teile des Gerätes führen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenem Ort. Das Gerät ist wasserdicht, aber Niederschlag, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten können zu einer Schädigung der Stromkreise des Gerätes führen. Trocknen mit einem Fön oder Feuer ist verboten.
- Das Gerät darf nicht lange in Räumen mit einer Temperatur über +50°C aufbewahrt werden. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der Elektronik, beschädigen Batterien, verformen oder schmelzen Kunststoffteile.
- Das Gerät darf nicht lange in Räumen mit einer Temperatur niedriger als -10°C aufbewahrt werden. Wenn das Gerät in einem sehr kalten Raum gelagert wurde und in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich im Gerät Kondenswasser bilden, was zu einer Schädigung der elektronischen Komponenten führen kann.
- Vermeiden Sie Stöße, Herunterfallen, starke Vibrationen, denn das kann die Genauigkeit reduzieren.
- Prüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit (siehe Abschnitt «Genauigkeitsüberprüfung»).
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder ätzende Mittel.
- Reinigen Sie den Laserstrahlapertur regelmäßig mit einem weichen fusselfreien Tuch, das mit Isopropylalkohol befeuchtet wurde.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Lassen Sie entladene Batterien nicht im Gerät.

#### **ENTSORGUNG**

Geräte, Zubehör und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Gerät bitte an:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland



Werfen Sie das Gerät nicht in den Restmüll. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Altgeräte mit Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

#### **GARANTIE**

Alle Geräte der CONDROL GmbH werden vor dem Verlassen der Produktion geprüft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Mängelhaftungsansprüche des Käufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

- Die CONDROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung von Mängeln am Gerät, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Die Garantiezeit beträgt 12 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt ab Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres Gerätes beträgt 36 Monate.
- Die Garantie trifft nicht für Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiß zurückzuführen sind. Für Mängel am Gerät, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, unzureichendem Service und Pflege, Verwendung von Nicht-CONDROL GmbH-Zubehör oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veränderungen oder Zusätze am Gerät erlischt die Garantie. Für Mängel, die den normalen Gebrauch des Geräts nicht beeinträchtigen, gilt die Garantie nicht.
- Die CONDROL GmbH behält sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Gerät zu reparieren oder zu ersetzen.
- Andere Ansprüche als die oben genannten werden nicht über die Garantie abgedeckt.
- Nach Garantieleistungen durch die CONDROL GmbH wird die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlängert.
- Die CONDROL GmbH übernimmt keine Verantwortung für Gewinnverlust und andere Umstände, die mit dem defekten Gerät in Verbindung stehen. Die CONDROL GmbH übernimmt keine Kosten für Miet- oder Leihgeräte während der Reparatur. Für die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenauf). Änderungen vorbehalten.

Falls das Gerät defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Händler zurück. Falls Sie das Gerät nicht bei einem Händler gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland

## RU РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

### Digi Roto HVR CONDTROL


#### Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением ротационного лазерного нивелира Digi Roto HVR CONDTROL. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

#### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию о безопасной эксплуатации прибора.



- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.

- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.

- Всегда устанавливайте прибор так, чтобы лазерные лучи проходили на расстоянии выше или ниже уровня глаз.

- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.

- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.

- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.

- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.

- Очки для работы с лазерным инструментом служат для лучшего распознавания лазерного луча, не используйте их для других целей. Лазерные очки не защищают от лазерного излучения, не предназначены для защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие цветов.

- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

#### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

CONDROL Digi Roto HVR – самовыравнивающийся ротационный лазерный нивелир, разработанный для строителей, штукатуров и подрядчиков и предназначенный для построения вертикальной и горизонтальной плоскостей, линий отвеса (зенит и надир). Прибор имеет функцию сканирования для построения задаваемой пользователем части лазерной плоскости, а также строит плоскости под углом до  $\pm 10\%$  по осям X и Y.

Прибор пригоден для эксплуатации как на закрытых, так и на открытых строительных площадках.

Digi Roto HVR выгодно отличается важными точками зрения профессионалов характеристики:

- Высокая точность —  $\pm 0,09 \text{ мм}/\text{м}$ .
- Цифровой приемник с миллиметровой шкалой.
- LCD дисплей для работы с установкой заданного уклона.
- Класс пылевлагозащиты IP67.
- Эргономичный дизайн с защитой корпуса по всему периметру.
- Выгодная и практичная комплектация.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон работы с детектором	600м (в диаметре)
Точность	$18'' (\pm 0,09 \text{ мм}/\text{м})$
Диапазон самовыравнивания	$\pm 5^\circ$
Угол наклона прибора в плоскости X и Y	$\pm 10\%$
Тип лазера	Класс II 635 нм <1 мВт
Скорость вращения	0, 60, 120, 300, 600 об/мин
Функция сканирования	Сектор сканирования $0^\circ, 10^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ$
Диапазон работы пульта ДУ	100 м
Рабочая температура	-20°C...+50°C

Элементы питания ротационного лазерного нивелира

Перезаряжаемые аккумуляторы 4 x 4000 мАч SC Ni-MH 1.2 В и щелочные батареи 4 x АМ-2 (LR14) типа С, 1.5В

Элементы питания пульта ДУ

2 x AAA LR03 1.5 В

Элементы питания приемника

1 x 6F22 9В

Время работы эл. питания прибора

20 часов

Класс пыле- и влагозащиты

IP67

Тип крепления на штатив

5/8"

Габариты

206 X 206 X 211 мм

Вес

3 кг

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ротационный лазерный нивелир – 1 шт.  
Аккумуляторы (4000 мАч SC Ni-MH 1.2 В) – 4 шт.

Батареи (AM-2 LR14 типа С, 1.5В) – 4 шт.

Зарядное устройство – 1 шт.

Приемник лазерного излучения – 1 шт.

Крепление для приемника лазерного излучения – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.


Очки для работы с лазерным инструментом – 1 шт.

Магнитная мишень – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.


Кейс – 1 шт.

#### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




1. Окно лазерного излучателя  
2. Ротационная головка  
3. Отверстия для выхода отвесных лучей (зенит и надир)  
4. Панель управления  
5. Гнездо для штекера зарядного устройства  
6. Аккумуляторный блок  
7. Резьба для установки на штатив 5/8"  
8. Ручки

#### Панель управления




1. Режим построения наклонных плоскостей
2. Настройка угла наклона для осей X и Y
3. Изменение скорости вращения
4. Включение/выключение прибора/ручного режима
5. Перенос лазерной точки/сектора сканирования по часовой стрелке/регулировка наклона ротационной головки
6. Перенос лазерной точки/сектора сканирования против часовой стрелки/регулировка наклона ротационной головки
7. Режим сканирования/выбор сектора сканирования
8. Отключение автоматического выравнивания после разгоризонтирования

#### Дисплей




1. Индикатор питания
2. Индикатор режима отключения автоматического выравнивания после разгоризонтирования
3. Индикатор автоматического режима
4. Индикатор режима построения наклонных плоскостей
5. Индикатор скорости вращения
6. Индикатор ручного режима работы
7. Индикатор сектора сканирования
8. Значение угла сектора сканирования
9. Значение угла наклона в плоскости X
10. Значение угла наклона в плоскости Y
11. Индикатор пульта дистанционного управления
12. Индикатор выхода за пределы диапазона выравнивания в автоматическом режиме

#### Пульт дистанционного управления




1. Дисплей
2. Клавиатура:
- 2.1 Перенос лазерной точки/сектора сканирования по часовой стрелке
- 2.2 Перенос лазерной точки/сектора сканирования против часовой стрелки
- 2.3 Режим построения наклонных плоскостей
- 2.4 Регулировка наклона лазерной головки
- 2.5 Настройка наклона ротационной головки по осям X и Y
- 2.6 Изменение скорости вращения
- 2.7 Режим сканирования/выбор сектора сканирования
- 2.8 Включение/выключение

#### Детектор лазерного излучения



1. Дисплей
2. Клавиатура:
- 2.1 Включение/выключение
- 2.2 Выбор единиц измерения/подсветка дисплея
- 2.3 Включение/выключение звукового сигнала
- 2.4 Выбор погрешности
3. Светодиодные индикаторы
4. Фотоприемник
5. Батарейный отсек
6. Магниты
7. Отметки уровня

#### Дисплей приемника



1. Расстояние до лазерной линии
2. Единицы измерения (мм, дюймы)
3. Индикатор погрешности
4. Индикатор подсветки дисплея
5. Индикатор звуковой индикации
6. Индикатор уровня заряда батареи
7. Индикатор направления движения
8. Индикатор обнаружения лазерной линии

#### Работа с прибором

##### Зарядка аккумуляторов

Питание прибора осуществляется с помощью никель-металлогидридных аккумуляторов, входящих в комплект поставки. Они располагаются в аккумуляторном блоке, находящемся в нижней части прибора.

В комплект поставки также входит дополнительный блок с щелочными батареями, позволяющий работать с прибором в том случае, если основной аккумуляторный блок разряжен/заряжен.

Если во время работы индикатор питания на дисплее начнет мигать – необходимо зарядить аккумулятор.

Прибор имеет 2 гнезда для штекера зарядного устройства – под панелью управления, а также на аккумуляторном блоке.

Для зарядки аккумуляторного блока используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

Полная зарядка аккумуляторов занимает около 7 часов. При этом индикатор питания на зарядном устройстве будет непрерывно гореть красным. Дождитесь появления зеленого индикатора, сигнализирующего о полной зарядке аккумулятора, и отключите зарядное устройство.

Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени. Не используйте элементы питания разного вида, с разным уровнем заряда. Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.

**ВНИМАНИЕ!** Не подключайте зарядное устройство к прибору, если в нем установлены щелочные батареи! Это может привести к корне прибора.

##### Замена элементов питания в приемнике лазерного излучения

Питание приемника осуществляется с помощью элемента питания 9В типа «крона», входящего в комплект поставки. Батарейный отсек находится на задней стороне приемника.

По завершению самовыравнивания символ исчезает, и ротационная головка начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин.

Замените элемент питания, если на дисплее индикатор заряда батареи выглядит так . Откройте крышку батарейного отсека, освободив защелку, выньте разряженный элемент питания и установите новый, соблюдая полярность. Установите крышку батарейного отсека обратно до щелчка. Вынимайте элемент питания из приемника, если он длительное время не используется во избежание коррозии и разряда батареи.

##### Замена элементов питания в пульте ДУ

Питание пульта ДУ осуществляется с помощью щелочных батареек 1.5В типа AAA, входящих в комплект поставки. Батарейный отсек находится на задней стороне пульта ДУ. Откройте батарейный отсек: сместите крышку батарейного отсека вниз и снимите ее. Выньте разряженные элементы питания и установите новые, соблюдая полярность. Установите крышку батарейного отсека обратно до щелчка. Используйте только щелочные (алкалиновые) элементы питания типа AAA. Вынимайте элементы питания из пульта ДУ, если он длительное время не используется во избежание корроз

## Магнитная мишень



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев. Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора. Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, ставшие результатом механического или иного воздействия, нарушений правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушений правил эксплуатации.

Расходы по настройке прибора оплачиваются отдельно.

Производитель не несет ответственность за:

- Потерю прибыли или неудобства, связанные с дефектом прибора.
- Расходы по аренде альтернативного оборудования на период ремонта прибора.

## Работа с пультом дистанционного управления

Кнопки на пульте дублируют кнопки на панели управления прибора и позволяют управлять прибором дистанционно (до 100 м), не подходя к нему.

## ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ

### Ось X

1. Установите прибор на расстоянии 0,5 м от одной стены и на 10 м от другой таким образом, чтобы ось X была направлена на стену.
2. Включите прибор. После того, когда уровень установлен, отметьте положение луча на обеих стенах точками X1 и X2.
3. Выключите прибор. Перенесите его, не меняя положения корпуса, к противоположной стене.
4. Включите прибор. Совместите проецируемую линию с ранее сделанной точкой X2.
5. Отметьте на противоположной стене точку X3.
6. Если расстояние между точками X1 и X3 больше 1,8 мм – выключите прибор и обратитесь в сервисный центр.

### Ось Y

1. Для проверки точности прибора по оси Y установите прибор таким образом, чтобы ось Y была направлена на стену.
2. Включите прибор. После того, когда уровень установлен, отметьте положение луча на обеих стенах точками Y1 и Y2.
3. Выключите прибор. Перенесите его, не меняя положения корпуса, к противоположной стене.
4. Включите прибор. Совместите проецируемую линию с ранее сделанной точкой Y2.
5. Отметьте на противоположной стене точку Y3.
6. Если расстояние между точками Y1 и Y3 больше 1,8 мм – выключите прибор и обратитесь в сервисный центр.

## УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ротационный лазерный нивелир – высокоточный прибор и требует бережного обращения. Перед началом работ, а также после механических воздействий (падение, удары) проводите проверку точности прибора.

Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- 1) Храните прибор, запасные части и аксессуары к нему вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- 2) Перемещайте прибор только в выключенном состоянии и вставляемом с ним кейсе.
- 3) Не храните прибор в пыльных или грязных помещениях. Прибор устойчив к пыли и грязи, однако длительное воздействие этих элементов может повредить внутренние движущиеся части прибора.
- 4) Храните прибор в сухом месте. Прибор является влагозащищенным, однако, осадок, влажность и жидкости, которые содержат минеральные вещества могут повредить электрические схемы прибора. Не пытайтесь просушить прибор с помощью огня или электрофена.
- 5) Не храните прибор в помещениях с температурой выше +50°C. Высокие температуры сокращают срок годности электронных приборов, повреждают батареи питания, деформируют или плавят некоторые детали из пластика.
- 6) Не храните прибор в холодных помещениях с температурой ниже -20°C. После хранения в условиях низких температур и последующего переноса в теплое помещение, прибор нагревается, в результате чего внутри прибора может конденсироваться влага и повредить микросхемы.
- 7) Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций. Это может привести к потере точности.
- 8) Периодически проверяйте прибор на точность (см. раздел «Проверка точности»).
- 9) Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой. Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители или моющие средства.
- 10) Апертуру лазера периодически протирайте мягкой салфеткой без ворса с изопропиловым спиртом.
- 11) Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- 12) Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.



# LÁSER ROTATIVO

## Digi Roto HVR CONDTROL


### Manual de usuario

Le felicitamos por su compra del láser rotativo Digi Roto HVR CONDTROL. Las instrucciones de seguridad se encuentran al final de este manual de usuario y deben ser leídas cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**Atención!** Este manual de usuario es una parte esencial de este producto. El manual de usuario debe ser leído cuidadosamente antes de utilizar el producto por primera vez. Si el producto se entrega a alguien para un uso temporal, asegúrese de adjuntarle el manual de usuario.

- No haga un mal uso del producto;
- No retire las señales de advertencia y protéjelas de la abrasión porque contienen información sobre el funcionamiento seguro del producto.



- No mire al rayo láser o a su reflejo, con los ojos sin protección o a través de un instrumento óptico. No apunte el rayo láser hacia personas o animales sin necesidad. Puede deslumbrarlos.
- Para proteger sus ojos, ciérrelos o mire a un lado.
- Instale siempre el producto de forma que la línea láser quede por debajo o por encima del nivel de los ojos.
- No permita que personas no autorizadas entren en la zona de funcionamiento del producto.
- Guarde el producto fuera del alcance de los niños y de las personas no autorizadas.
- Está prohibido desmontar o reparar el producto usted mismo.
- Confíe la reparación del producto a personal cualificado y utilice únicamente originales.
- No utilice el producto en un entorno explosivo o cerca de materiales inflamables.
- Las gafas de láser intensivo se utilizan para reconocer mejor el rayo láser, no las utilice para otros fines. Las gafas para láser no protegen de la radiación láser al igual que la radiación ultravioleta y reducen la percepción de los colores.

#### ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVO

CONDTROL Digi Roto HVR - nivel láser rotativo autonivelante, diseñado para trabajadores de la construcción, yeseros y contratistas destinados a construir planos verticales y horizontales, puntos láser (zenith, nadir). La función de escaneo permite proyectar sólo una parte del plano láser definido por el usuario, así como proyectar planos inclinados hasta un ±10% para los ejes X e Y. Este láser rotativo es adecuado para su uso en zonas de construcción tanto interiores como exteriores.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance/ con detector	600m (en diámetro)
Precisión	18" (±0,09 mm/1 m)
Margen de autonivelación, típico	±5°
Ángulo de inclinación de los ejes X u Y	±10%
Tipo de láser	Clase II 635 nm < 1 mW
Velocidad de rotación	0, 60, 120, 300, 600 rpm
Modo de escaneo	Sector de exploración 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Distancia de funcionamiento del mando a distancia	100 m
Temperatura de operación	-20°C...+50°C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C...+60 °C
Alimentación del láser rotativo	Batería recargable 4 x 4000 mAh SC Ni-MH 1,2 V y batería alcalina 4 x AM-2 (LR14) tipo C, 1,5 V
Alimentación del mando a distancia	2 x AAA LR03 1.5 V
Alimentación del receptor láser	1 x 6F22 9V
Duración de la batería	20 h
Protección de IP	IP67
Tipo de fijación	5/8"
Dimensiones	206 X 206 X 211 mm
Peso	3 kg


#### MONTAJE

Láser rotativo - 1 ud.  
Batería (4000 mAh SC Ni-MH 1,2V) - 4 uds.  
Batería (AM-2 LR14 tipo C, 1,5V) - 4 uds.  
Cargador - 1 ud.  
Receptor láser - 1 ud.  
Soporte para el receptor láser - 1 ud.  
Mando a distancia - 1 ud.  
Gafas de láser intensivo - 1 ud.  
Tablero magnético - 1 ud.  
Manual de usuario - 1 ud.  
Estuche de plástico - 1 ud.

#### DESCRIPCIÓN DEL APARATO



#### La Pantalla




- 1 - Indicación de potencia
- 2 - Indicación del modo de inclinación
- 3 - Indicación de autonivelación
- 4 - Indicación del modo de planos inclinados
- 5 - Indicación de la velocidad de rotación
- 6 - Indicación del modo manual
- 7 - Indicación del sector de exploración
- 8 - Indicación del ángulo del sector de exploración
- 9 - Ángulo de inclinación para el eje X
- 10 - Ángulo de inclinación del eje Y
- 11 - Indicación del control remoto
- 12 - Indicación de desalineación en modo de inclinación

#### Mando a distancia




- 1 - Pantalla
- 2 - Teclado:
- 2.1 - Mover el punto láser/sector de escaneo en el sentido de las agujas del reloj/ajuste del ángulo de inclinación
- 2.2 - Mover el punto láser/sector de escaneo en sentido contrario a las agujas del reloj/ajuste del ángulo de inclinación
- 2.3 - Modo de planos inclinados
- 2.4 - Ajuste del ángulo de inclinación
- 2.5 - Ajuste del ángulo de inclinación para los ejes X o Y
- 2.6 - Cambiar la velocidad de rotación/parar la rotación
- 2.7 - Modo de exploración/sector de exploración
- 2.8 - Activación/desactivación

#### Receptor láser



- 1 - LCD
- 2 - Teclado:
- 2.1 - Activar/desactivar
- 2.2 - Seleccionar la unidad de medida/Luz de fondo del LCD
- 2.3 - Activar/desactivar la señal de audio
- 2.4 - Seleccionar la precisión alta/media/grave
- 3 - Indicadores LED
- 4 - Sensor del receptor
- 5 - Compartimento de la batería
- 6 - Imanes
- 7 - Marcas de nivel

#### La Pantalla



- 1 - Distancia a la línea láser
- 2 - Unidades de medida (mm, pulgadas)
- 3 - Indicación de la precisión
- 4 - Indicación de la luz de fondo
- 5 - Indicación de la señal de audio
- 6 - Indicación del nivel de carga de la batería
- 7 - Indicación de la dirección del movimiento
- 8 - Indicación de la línea láser detectada

#### OPERACIÓN

##### Carga de la batería

Este láser rotativo funciona con pilas recargables NI-MH incluidas en el paquete de entrega. Si el símbolo aparece en la pantalla durante el funcionamiento, cargue las pilas NI-MH. Las pilas alcalinas también se incluyen en el set y permiten seguir funcionando incluso si las pilas recargables están bajas/cargadas. Para cargar las pilas NI-MH utilice el cargador de pilas incluido en el juego. La carga completa tarda aproximadamente 7 horas. Durante la carga, el indicador luminoso rojo del cargador se enciende. En cuanto el indicador se pone en verde, las baterías están completamente cargadas, el cargador puede ser desconectado. Saque las pilas si el láser rotativo no se utiliza durante mucho tiempo. No deje las pilas descargadas en el instrumento. Cargue las baterías cada 3 meses para mantenerlas en condiciones de funcionamiento.

**Atención!** No conecte el cargador al láser rotativo si hay pilas alcalinas en la unidad de baterías. Puede causar daños en el láser rotativo.

**Proyección de planos inclinados**

Este modo permite proyectar planos inclinados hasta un ±10% para los ejes X e Y. Pulse el botón para entrar en el modo de planos inclinados. El símbolo aparecerá en la pantalla. El valor del ángulo de inclinación del eje X parpadeará en la línea superior. Pulse el botón y para configurar el valor deseado del eje X. Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

##### Reemplace las baterías en el receptor láser

El receptor láser se alimenta con 6F22 9V incluidos en el paquete de entrega. El compartimento de las pilas se encuentra en la parte trasera del receptor láser. Retire la tapa de las pilas, saque las pilas descargadas e instale las nuevas, respetando la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Reemplace la batería tan pronto como aparezca el indicador en la pantalla LCD. Retire la batería del receptor láser si no se utiliza durante mucho tiempo para evitar la corrosión y la descarga de la batería.

##### Reemplace las pilas del mando a distancia

El mando a distancia funciona con pilas AAA de 1,5 V incluidas en el paquete de entrega. El compartimento de las pilas se encuentra en la parte trasera del mando a distancia.

Retire la tapa de las pilas, saque la pila descargada e instale una nueva, respetando la polaridad correcta. Vuelva a colocar la tapa de las pilas. Utilice únicamente pilas alcalinas AAA de 1,5 V. Retire las pilas del mando a distancia si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo para evitar la corrosión y la descarga de las pilas. Todas las pilas deben sustituir todas las pilas al mismo tiempo. Todas las pilas deben ser del mismo tipo y marca con el mismo nivel de carga.

##### Encender/apagar el láser rotativo

Pulse brevemente el botón para encender o apagar el láser.

Cuando el láser está encendido, el indicador de encendido se pondrá verde y se apagará cuando el láser esté apagado.

##### Encender/apagar el receptor láser

Pulse brevemente el botón para encender o apagar el receptor láser.

##### Señal de audio en el receptor láser

El sonido fuerte está ajustado por defecto. Pulse brevemente el botón para seleccionar el volumen deseado. La secuencia es la siguiente: fuerte → sin sonido → normal.

##### Unidades de medición en el receptor láser

La unidad de medida «mm» está ajustada por defecto. Pulse brevemente el botón para cambiar entre mm y pulgadas.

##### Luz de fondo del LCD en el receptor láser

Está apagada por defecto. Mantenga pulsado el botón .

durante 3 segundos para encender o apagar la retroiluminación de la pantalla LCD.

##### Precisión de detección en el receptor láser

La precisión alta (±1mm/50m) está ajustada por defecto. Pulse brevemente el botón para seleccionar la precisión deseada.

La secuencia es la siguiente: alta precisión → media precisión → precisión aproximada.

#### MODOS DE OPERACIÓN

##### Modo automático (proyectar el plano horizontal/vertical)

Coloque el láser rotativo sobre una superficie plana o un trípode de 5/8" en posición horizontal o vertical.

Encienda el láser rotativo. El símbolo en la pantalla, así como el parpadeo del rayo láser durante la autonivelación. En cuanto la autonivelación ha finalizado, el símbolo desaparece y el cabezal rotativo comienza a girar en el sentido de las agujas del reloj a 600 rpm.

Si el láser rotativo está fuera del rango de autonivelación (5°), emitirá una señal sonora. El rayo láser también parpadeará, el cabezal rotativo no girará. Apague el láser giratorio y vuelva a encenderlo.

Pulse el botón para cambiar al modo de inclinación. El símbolo aparece en la pantalla. Si el láser rotativo se desequilibra por alguna influencia externa, no se autonivelará de nuevo. Escuchará la señal de audio, aparecerá el símbolo en la pantalla. Apague el láser rotativo, luego enciéndalo y repetir la operación.

##### Proyección de planos inclinados

Este modo permite proyectar planos inclinados hasta un ±10% para los ejes X e Y.

Pulse el botón para entrar en el modo de planos inclinados. El símbolo aparecerá en la pantalla. El valor del ángulo de inclinación del eje X parpadeará en la línea superior.

Pulse el botón y para configurar el valor deseado del eje X. Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

Para cambiar el valor del ángulo de inclinación del eje Y pulse el botón , el valor Y parpadeará. Pulse el botón y para configurar el valor requerido del eje Y. Confirme el ajuste pulsando .

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El láser rotativo es un instrumento de alta precisión y requiere un manejo cuidadoso. Antes de utilizarlo, así como después de un impacto físico (caída, golpe), realice una comprobación de la precisión.

El cumplimiento de las siguientes recomendaciones prolongará la vida útil del dispositivo:

1) Guarde el producto, las piezas de repuesto y estos accesorios fuera del alcance de los niños y de las personas no autorizadas.

2) El aparato debe transportarse únicamente en estado apagado dentro del estuche.

3) No almacene el aparato en lugares polvorientos o sucios. El producto es resistente al polvo y a la suciedad, pero la exposición prolongada a estos elementos puede dañar las piezas móviles internas del producto.

4) Almacene el producto en lugares secos. El producto es resistente al agua, pero el precipitado, la humedad y los líquidos que contienen minerales pueden dañar los circuitos eléctricos del producto. No intente secar el producto con fuego o con un secador de pelo.

5) No almacene el producto en lugares donde la temperatura sea superior a +50°C. Las altas temperaturas reducen la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañan las baterías y deforman o funden algunas piezas de plástico.

6) No almacene el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a -10°C.

7) Proteja el instrumento de golpes, caídas y fuertes vibraciones. Esto puede conducir a la pérdida de precisión.

8) Realice regularmente un control de precisión (véase el apartado «Control de precisión»).

9) Para limpiar el producto, utilice un paño suave y húmedo. No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o detergentes.

10) Clean la apertura del láser regularmente con un paño suave sin pelusa con alcohol isopropílico.

11) Retire las pilas del producto si no lo utiliza durante mucho tiempo.

12) No deje las pilas descargadas en el producto.

## UTILIZACIÓN

Las herramientas, los accesorios y el embalaje caducados deben pasarse para su reciclaje. Por favor, envíe el aparato a la siguiente dirección para su correcto reciclaje:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Alemania



¡No tire el aparato a la basura municipal!

Según la directiva europea 2002/96/EC, las herramientas de medición caducadas y sus componentes deben recogerse por separado y someterse a un reciclaje de residuos respetuoso con el medio ambiente.

## GARANTÍA

Todos los aparatos de CONDROL GmbH pasan por un control de postproducción y se rigen por las siguientes condiciones de garantía. El derecho del comprador a reclamar sobre los defectos y las disposiciones generales de la legislación vigente no caducan.

1) La empresa CONDROL GmbH se compromete a eliminar todos los defectos del aparato, descubiertos durante el periodo de garantía, que representen un defecto de material o de fabricación en su totalidad y a su cargo.

2) El periodo de garantía es de 24 meses y comienza a partir de la fecha de compra por parte del cliente final (véase el documento justificativo original).

3) La garantía no cubre los defectos resultantes del desgaste o del uso inadecuado, el mal funcionamiento del aparato causado por la inobservancia de las instrucciones de este manual de usuario, el mantenimiento y el servicio inoportunos y el cuidado insuficiente, el uso de accesorios y piezas de repuesto no originales. Las modificaciones en el diseño del aparato eximen al vendedor de la responsabilidad de los trabajos en garantía. La garantía no cubre los daños cosméticos que no impidan el funcionamiento normal del aparato.

4) CONDROL GmbH se reserva el derecho de decidir sobre la sustitución o reparación del aparato.

5) Otras reclamaciones no mencionadas anteriormente, no están cubiertas por la garantía.

6) Tras la realización de trabajos de garantía por parte de CONDROL GmbH el periodo de garantía no se renueva ni se amplía.

7) CONDROL GmbH no se hace responsable del lucro cesante o de las molestias asociadas a un defecto del aparato, del coste de alquiler de un equipo alternativo durante el periodo de reparación.

Esta garantía se rige por la legislación alemana, excepto las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG).

En caso de garantía, devuelva el aparato al vendedor minorista o envíelo con la descripción del defecto a la siguiente dirección

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Alemania

# LASER ROTATIF

## Digi Roto HVR CONDTROL

### Manuel d'utilisation

Félicitations pour l'achat du niveauur laser rotatif Digi Roto HVR CONDTROL.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce manuel d'utilisation.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Attention!** Ce mode d'emploi fait partie intégrante de votre appareil. Lisez attentivement les instructions avant de commencer à utiliser l'appareil. Lors du prêt de l'appareil, assurez-vous de joindre cette instruction à celui-ci.

- N'utilisez l'appareil que dans les conditions prévues pour son utilisation.

- Ne retirez pas les autocollants et les étiquettes et ne les effacez pas, car ils contiennent des informations sur le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.

Rayonnement laser!  
Ne pas diriger dans les yeux  
Laser de classe 2  
<1 mW, 635 nm  
IEC 60825-1: 2007-03

- Ne regardez pas dans le faisceau laser, ni dans sa réflexion, ni avec l'œil non protégé, ni à travers dispositifs optiques. Ne pas diriger le faisceau laser sur les personnes et les animaux inutilement. Vous pouvez les aveugler.

- La protection des yeux est généralement réalisée en détournant le regard ou en fermant les paupières.

- Toujours placer l'appareil de manière à ce que les rayons laser passent au-dessus ou au-dessous du niveau des yeux.

- Ne laissez pas de personnes extérieures au chantier entrer dans la zone d'utilisation de l'appareil.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

- Ne démontez pas ou ne réparez pas l'appareil vous-même. L'entretien et la réparation doivent être confiés uniquement à des professionnels qualifiés et avec l'utilisation de pièces de rechange d'origine.

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement explosif, à proximité de matériaux inflammables.

- Les lunettes d'instrument laser servent à mieux reconnaître le faisceau laser, ne les utilisez pas à d'autres fins. Les lunettes laser ne protègent pas contre le rayonnement laser, ne sont pas conçues pour protéger contre les rayons UV et altèrent la perception des couleurs.

- Ne chauffez pas les piles pour éviter tout risque d'explosion et de fuite d'électrolyte. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement la zone touchée à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les à l'eau claire pendant 10 minutes, puis consultez un médecin.

#### UTILISATION DE L'APPAREIL

CONDTRL Digi Roto HVR est un niveau laser rotatif à niveling automatique conçu pour les entreprises de BTP, les plâtriers et les maçons et conçu pour la construction de plans verticaux et horizontaux, de lignes d'aplomb (Zénith et Nadir). L'instrument a une fonction balayage pour visualiser le tracé d'une partie spécifique du chantier définie par l'utilisateur, et permet aussi de générer des pentes allant jusqu'à ±10% sur les axes X et Y.

L'appareil est adapté pour une utilisation sur des chantiers de construction intérieurs et extérieurs.


Digi Roto HVR se distingue par des caractéristiques importantes:

- Haute précision - ± 0,09 mm / m
- Récepteur à affichage numérique avec échelle millimétrique
- Ecran LCD pour programmer la pente voulue
- Classe de protection contre la poussière IP67
- Conception ergonomique avec protection anti-chocs du boîtier

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Plage de fonctionnement du récepteur laser	600m (de diamètre)
Precision	±0.09 mm/1 m
Plage d'auto-nivellement	±5°
Plage d'inclinaison de l'appareil dans le plan X et Y	±10%
Type de laser	Class II 635 nm < 1 mW
Vitesses de rotation	0, 60, 120, 300, 600 tr / min
Angles de balayage pré-programmés	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Plage de fonctionnement de la télécommande	100 m
Température de fonctionnement	-20°C...+50°C
Alimentation de niveau laser rotatif	Batteries rechargeables 4 x 4000 mAh SC Ni-MH 1.2 V et piles alcalines 4 x AM-2 (LR14) type C, 1.5 V(LR14) type C, 1.5 V

Alimentation de la télécommande	2 x AAA LR03 1.5 V
Alimentation du récepteur	1 x 6F22 9V
Durée de fonctionnement des piles de l'appareil	20 heures
Classe de protection contre la poussière et l'humidité	IP67
Filière sur trépied	5/8"
Dimensions	206 X 206 X 211 mm
Poids	3 kg




- 1 - Mode plan incliné  
2 - Réglage de l'angle d'inclinaison pour les axes X et Y  
3 - Modification de la vitesse de rotation  
4 - Mise en marche / arrêt de l'appareil / mode manuel  
5 - Déplacement du point laser / angle de balayage dans le sens des aiguilles d'une montre / réglage de l'inclinaison de la tête rotative  
6 - Déplacement du point laser / angle de balayage dans le sens antihoraire / réglage de l'inclinaison de la tête rotative  
7 - Mode angles de balayage / sélection de l'angle de balayage  
8 - Désactivation du mode ALERTE de perte de calage automatique après l'entrée en station

#### Affichage




1. Voyant d'alimentation  
2. Indicateur du mode de désactivation du mode ALERTE de perte de calage automatique  
3. Indicateur de mode calage automatique  
4. Indicateur de mode pente  
5. Indicateur de vitesse de rotation  
6. Indicateur de mode fonctionnement manuel  
7. Indicateur du mode balayage  
8. Valeur de l'angle de balayage  
9. Valeur de l'angle d'inclinaison dans le plan X  
10. Valeur de l'angle d'inclinaison dans le plan Y  
11. Indicateur de télécommande  
12. Indicateur de dépassement de la plage d'alignement en mode automatique

#### Télécommande




1. Fenêtre de l'émetteur laser
2. Tête rotative
3. Orifices de sortie des faisceaux d'aplomb (Zénith et Nadir)
4. Clavier
5. Prise du chargeur
6. Batterie
7. Filière pour montage sur trépied 5/8"
8. Poignées



1. Ecran  
2. Clavier:  
2.1 Mise en marche / arrêt  
2.2 Sélection des unités de mesure / rétro-éclairage de l'affichage  
2.3 Activer/désactiver l'alarme sonore  
2.4 Sélection de la bande morte  
3. LED  
4. Capteur photo électrique du faisceau  
5. Compartiment à piles  
6. Aimants  
7. Repères de niveau

#### Affichage de récepteur



1. Distance à la ligne laser/à la cote  
2. Unités (mm, pouces)  
3. Indicateur de bande morte  
4. Indicateur de rétro-éclairage d'affichage  
5. Indicateur d'indication sonore  
6. Indicateur de niveau de batterie  
7. Indicateur de direction  
8. Indicateur de détection de ligne laser

#### TRAVAILLER AVEC L'APPAREIL

##### Chargement des batteries

L'alimentation de l'appareil est réalisée avec l'aide d'un pack de batteries rechargeables nimh incluses dans le kit. Elles sont situées dans le bloc-batterie situé au bas de l'appareil. Un bloc-piles alcalines de secours est également fourni, ce qui vous permet de travailler avec l'appareil lorsque le bloc-batteries rechargeables principal est déchargé/en charge.

Si le voyant d'alimentation sur l'écran clignote pendant le fonctionnement, vous devez charger la batterie.

L'appareil dispose de 2 prises pour la prise du chargeur – sous le panneau de commande, ainsi que sur le bloc-batterie.

Utilisez le chargeur fourni pour charger la batterie.

La charge complète des batteries prend environ 7 heures. Le voyant d'alimentation du chargeur s'allume en rouge. Attendez que le voyant vert indique que la batterie soit complètement chargée et débranchez le chargeur.

Retirez les piles de l'appareil si l'il n'est pas utilisé pendant une longue période. N'utilisez pas de piles de différents types, avec des niveaux de charge différents. Ne laissez pas de piles déchargées dans l'appareil.

**Attention!** Ne connectez pas le chargeur à l'appareil si des piles alcalines y sont installées! Cela peut endommager l'appareil.

##### Remplacement des piles dans le récepteur laser

Le récepteur est alimenté par une pile 9V de type « Couronne » fournie.

Le compartiment de la batterie se trouve à l'arrière du récepteur.

Remplacez la pile si l'indicateur de charge de la batterie s'affiche comme suit - .

Ouvrez le couvercle de la batterie en libérant le loquet, retirez la pile déchargée et installez-en une nouvelle en respectant la polarité. Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'au délic.

Retirez la pile du récepteur si elle n'est pas utilisée pendant

une longue période afin d'éviter la corrosion et la décharge des piles.

##### Remplacement des piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par des piles alcalines 1.5 V AAA fournies.

Le compartiment à piles se trouve à l'arrière de la télécommande.

Ouvrez le compartiment à piles: faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas et retirez-le. Retirez les piles déchargées et installez-en de nouvelles en respectant la polarité. Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'au délic.

Utilisez uniquement des piles alcalines AAA. Retirez les piles de la télécommande si celle-ci n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'éviter la corrosion et la décharge des piles. Toutes les piles doivent être remplacées simultanément. En outre, toutes les piles doivent être de la même marque, avec le même niveau de charge.

##### Activation/désactivation de l'appareil

Cliquez sur pour activer/désactiver le dispositif.

##### Activation/désactivation du récepteur laser

Cliquez sur le bouton pour allumer / éteindre le récepteur.

##### Indication sonore dans le récepteur laser

Le volume par défaut est élevé. Cliquez sur le bouton pour sélectionner le volume. La séquence de volume est la suivante: volume élevé → son désactivé → volume moyen.

##### Unités de mesure dans le récepteur laser

Les unités de mesure par défaut sont "mm" (millimètres).

Cliquez sur pour changer les unités de mesure (millimètres, pouces).

##### Rétro-éclairage de l'affichage dans le récepteur laser

Par défaut, le rétro-éclairage de l'écran est désactivé. Appuyez et maintenez pour allumer / éteindre le rétro-éclairage de l'écran.

##### Précision du récepteur laser

La valeur par défaut est haute précision (±1mm/50 m). Cliquez sur pour choisir la précision. La séquence de sélection de précision est la suivante: haute (±1mm/50 m) → moyenne (±2.5 mm/50 m) → grossier (±5mm/50 m).

##### Mode de fonctionnement

###### Mode automatique (auto-nivellement)

Placez l'appareil sur une surface ferme et stable, un trépied de 5/8" en position verticale ou horizontale.

Mettez l'appareil en marche. Symbole l'écran et le faisceau laser clignotent pendant le processus d'auto-nivellement de la tête rotative. À la fin de l'auto-nivellement, le symbole disparaît et la tête laser commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à 600 tr/min.

Si l'inclinaison du corps de l'instrument dépasse la plage d'auto-nivellement (5°), le faisceau laser clignote, la tête rotative ne tourne pas. Éteignez l'appareil et réinstallez-le.

Cliquez sur pour désactiver le calage automatique après l'entrée en station. Si le symbole apparaît sur l'écran d'affichage, cela indique que le niveau laser a dérivé de son plan initial et qu'il a été bousculé. Le symbole apparaît sur l'écran d'affichage.

Il est nécessaire d'éteindre l'appareil, de le rallumer et de répéter l'opération.

##### Mode pente

Ce mode permet de créer des pentes avec un angle d'inclinaison de la ligne laser dans les plans X et Y jusqu'à ±10%.

Mettez l'appareil en marche. Le symbole sur l'écran et le faisceau laser clignotent pendant le processus d'auto-nivellement de la tête rotative. À la fin de l'auto-nivellement, le symbole disparaît et la tête rotative commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à 600 tr/min.

Cliquez sur pour activer le mode pente. Le symbole apparaît sur l'écran d'affichage. La valeur d'inclinaison sur l'axe Y clignote sur l'écran.

Le compartiment de la batterie se trouve à l'arrière du récepteur.

Remplacez la pile si l'indicateur de charge de la batterie s'affiche comme suit - .

Ouvrez le couvercle de la batterie en libérant le loquet, retirez la pile déchargée et installez-en une nouvelle en respectant la polarité. Remettez le couvercle de la batterie en place jusqu'au délic.

Pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'inclinaison de la tête rotative sur l'axe Y, appuyez sur .

La valeur Y clignote sur l'écran.

En appuyant sur les boutons et réglez l'inclinaison de la tête rotative sur l'axe Y. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton sur l'écran et le faisceau laser clignotera jusqu'à ce que la tête rotative soit inclinée et tourne à 600 tr/min.

## VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION

### Axe X

- Placez l'appareil à une distance de 0,5 m d'un mur et de 10 m de l'autre de manière à ce que l'axe X soit orienté vers le mur.
- Mettez l'appareil en marche. Une fois le niveau réglé, marquez la position du faisceau sur les deux murs avec les points X1 et X2.
- Éteignez l'appareil. Déplacez-le, sans changer la position du boîtier, vers le mur opposé.
- Mettez l'appareil en marche. Alignez la ligne projetée avec le point X2 précédemment fait.
- Marquez le point X3 sur le mur opposé.
- Si la distance entre les points X1 et X3 est supérieure à 1,8 mm, éteignez l'appareil et contactez le centre de service.

### Axe Y

- Pour vérifier la précision de l'instrument sur l'axe Y, placez l'instrument de manière à ce que l'axe y soit orienté vers le mur.
- Mettez l'appareil en marche. Une fois le niveau réglé, marquez la position du faisceau sur les deux murs avec les points Y1 et Y2.
- Éteignez l'appareil. Déplacez-le, sans changer la position du boîtier, vers le mur opposé.
- Mettez l'appareil en marche. Alignez la ligne projetée avec le point Y2 précédemment fait.
- Marquez le point Y3 sur le mur opposé.
- Si la distance entre les points Y1 et Y3 est supérieure à 1,8 mm, éteignez l'appareil et contactez le centre de service.

## SOIN

- Manipulez l'appareil avec précaution, comme avec un appareil photo, des jumelles ou un autre appareil optique.
- Évitez les chocs, les secousses fréquentes et les températures extrêmes.
- Utilisez la batterie conformément aux consignes de sécurité.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Essuyez la saleté avec un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs.
- Manipulez l'appareil comme un télescope ou un appareil photo.

## RETRAITEMENT RECYCLAGE

Les appareils, les accessoires et les emballages sont recyclables (pour réutilisation). Pour la mise au rebut, veuillez envoyer l'appareil à l'adresse suivante: CONDTROL GmbH Im Wiegenfeld 4 85570 Markt Schwaben, Allemagne. Ne jetez pas les outils dans les ordures ménagères! Conformément à la Directive européenne 2002/96/ce relative aux instruments et instruments électriques et électroniques anciens et à son application dans le droit National, les instruments de mesure qui ont expiré doivent être assemblés séparément et transférés à la récupération écologiquement rationnelle des déchets.

## GARANTIE

Tous les appareils CONDTROL GmbH sont testés avant leur sortie de production et sont soumis aux conditions de garantie suivantes. Les réclamations de l'acheteur concernant la responsabilité pour les défauts et les droits légaux restent en vigueur.

1) CONDTROL GmbH s'engage à réparer gratuitement les défauts de l'appareil s'il est prouvé qu'ils sont causés par un défaut matériel ou un défaut de fabrication pendant la période de garantie.

2) la période de Garantie pour les produits commerciaux professionnels est de 36 mois et commence à la date d'achat pour le premier utilisateur final (voir le reçu avec la facture originale avec le n° de série de l'appareil)

3) la Garantie ne couvre pas les pièces dont le dysfonctionnement peut être dû à l'usure. La garantie ne couvre pas les défauts de l'appareil causés par le non-respect des instructions d'utilisation, une mauvaise utilisation, un entretien et des soins inappropriés, l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange tiers. Toute modification ou ajout à l'appareil annulera la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts qui n'affectent pas l'utilisation normale de l'appareil.

4) CONDTROL GmbH se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil à sa seule discrétion.

5) les réclamations autres que celles mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par la garantie.

6) après la garantie de CONDTROL GmbH, la période de garantie n'est ni renouvelée ni prolongée.

7) CONDTROL GmbH n'est pas responsable du manque à gagner et d'autres circonstances liées à l'appareil défectueux. CONDTROL GmbH n'est pas responsable des frais de location ou d'utilisation de l'appareil pendant la réparation. La garantie est soumise à la législation allemande. La CVIM (Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises) est supprimée/est pas applicable. Sous réserve de modifications.

## ENTRETIEN ET RÉPARATION

Si l'appareil est défectueux, renvoyez-le à votre revendeur. Si vous n'avez pas acheté l'appareil auprès d'un revendeur, envoyez-le avec une Description de l'erreur à l'adresse suivante:

CONDTROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben, Allemagne

Ou pour la France à :

TOPOMESURE CONSEIL  
83 bis avenue RPC Cloarec  
92270 BOIS-COLOMBES

Pendant le transport et le stockage, l'appareil doit être placé dans un étui de protection ou dans une mallette en plastique. Portez une attention particulière au nettoyage de la fenêtre de l'émetteur laser et évitez la formation de poussière. Le nettoyage avec des détergents et des solvants est interdit. Utilisez plutôt un chiffon doux et humide. Ne tenez pas l'appareil sous l'eau ou dans d'autres liquides. L'auto-ouverture de l'appareil est interdite. Seul un centre de service agréé peut l'ouvrir.



# LIVELLO LASER ROTATIVO Digi Roto HVR **CONDROL**

## Manuale dell'utente

Congratulazioni per l'acquisto di un livello laser rotativo Digi Roto HVR CONDROL. Prima di usare questo dispositivo per la prima volta, per favore, legga attentamente le istruzioni di sicurezza, contenute in questo manuale dell'utente.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**Attenzione!** Questo manuale dell'utente è la parte integrante del Suo dispositivo. Leggere attentamente l'istruzione prima di utilizzare il dispositivo. Nel caso di trasferimento del dispositivo in uso temporaneo si assicuri obbligatoriamente di allegare questa istruzione ad esso.

- Non usare il dispositivo in modo diverso da quello previsto.
- Non rimuovere le targhe di avvertimento e proteggerle dall'abrasione perché esse contengono informazioni sull'uso sicuro del dispositivo.

 Radiazione laser!  
Non puntare negli occhi  
Laser di classe 2  
<1 mW, 635 nm  
IEC 60825-1: 2007-03

- Non guardare nel raggio laser, né nel riflesso di esso, sia con l'occhio non protetto che attraverso dispositivi ottici.  
Non puntare inutilmente il raggio laser verso le persone o gli animali. Si può accecarli.  
- La protezione degli occhi viene solitamente eseguita allontanando lo sguardo o chiudendo le palpebre.  
- Posizionare sempre il dispositivo in modo che i raggi laser passino ad una distanza superiore o inferiore al livello degli occhi.  
- Tenere le persone non autorizzate fuori dall'area operativa del dispositivo.  
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.  
- Non smontare o riparare il dispositivo da soli. La manutenzione e la riparazione devono essere affidate esclusivamente al personale qualificato e con l'applicazione delle parti di ricambio originali.  
- È vietato di utilizzare il dispositivo in un ambiente esplosivo, vicino ai materiali infiammabili.  
- Gli occhiali per il lavoro con il dispositivo laser servono per un migliore riconoscimento del raggio laser, non usarli per altri scopi. Gli occhiali laser non proteggono dalle radiazioni laser, non sono progettati per proteggere dai raggi UV e compromettono la percezione dei colori.  
- Evitare il riscaldamento delle batterie per prevenire il rischio di esplosione e fuoriuscita di eletrolita. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita per 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

**DESTINAZIONE DEL DISPOSITIVO**  
CONDROL Digi Roto HVR è un livello laser rotativo autolivellante progettato per costruttori, stuccatori e appaltatori e destinato per costruire piani verticali e orizzontali, linee a piombo (Zenit e Nadir). Il dispositivo ha una funzione di scansione per costruire una parte definita dall'utente del piano laser e costruisce anche piani con una pendenza fino a ±10% lungo gli assi X e Y. Il dispositivo è adatto sia per l'uso in ambienti chiusi che in cantieri esterni.


Digi Roto HVR si confronta favorevolmente con caratteristiche importanti dal punto di vista dei professionisti:  
- Precisione alta ± 0,09 mm/m.  
- Ricevitore digitale con scala millimetrica.  
- Schermo LCD per lavorare con l'installazione di una pendenza determinata.  
- Livello di protezione contro la polvere e l'umidità IP67.  
- Design ergonomico con protezione per tutto il perimetro.  
- Completamento redditizio e pratico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di funzionamento con rivelatore	600 m (di diametro)
Precisione	18" (±0,09 mm/1 m)
Campo di autolivellamento	±5°
Angolo di inclinazione del dispositivo in piano X e Y	±10%
Tipo di laser	Classe II 635 nm <1 mW
Velocità di rotazione	0, 60, 120, 300, 600 g/min
Funzione di scansione	Settore di scansione 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Campo di funzionamento di telecomando	100 m
Temperatura di funzionamento	-20°C...+50°C
Batterie di livello laser rotativo	Batterie ricaricabili 4 x 4000 mAh SC Ni-MH 1.2 V e batterie alcaline 4 x AM-2 (LR14) di tipo C, 1.5V


Batterie di telecomando	2 x AAA LR03 1.5 V
Batterie di ricevitore	1 x 6F22 9V
Tempo di funzionamento della batteria del dispositivo	20 ore
Livello di protezione contro la polvere e l'umidità	IP67
Tipo di filettatura di montaggio del treppiede	5/8"
Ingombro	206 X 206 X 211 mm
Peso:	3 kg

### Pannello di comando




1. Modalità di costruzione di piani inclinati
2. Regolazione dell'angolo di inclinazione per gli assi X e Y
3. Cambiamento della velocità di rotazione
4. Accensione/spegnimento del dispositivo / modalità manuale
5. Trasferimento del punto laser / settore di scansione in senso orario / regolazione dell'inclinazione della testa rotante
6. Trasferimento del punto laser / settore di scansione in senso antiorario / regolazione dell'inclinazione della testa rotante
7. Modalità di scansione/scelta del settore di scansione
8. Spegnimento di livellamento automatico dopo delivellamento

### Schermo



1. Indicatore di alimentazione
2. Indicatore della modalità dello spegnimento di livellamento automatico dopo delivellamento
3. Indicatore di modalità automatica
4. Indicatore della modalità di costruzione di piani inclinati
5. Indicatore di velocità di rotazione
6. Indicatore di modalità manuale del lavoro
7. Indicatore di settore di scansione
8. Valore dell'angolo di settore di scansione
9. Valore dell'angolo dell'inclinazione nel piano X
10. Valore dell'angolo dell'inclinazione nel piano Y
11. Indicatore di telecomando
12. Indicatore di sconfinamento di campo di livellamento in modalità automatica

### Telecomando




1. Finestre di emettitore laser
2. Testa rotante
3. Fori per l'uscita dei raggi a piombo (Zenit e Nadir)
4. Pannello di comando
5. Incavatura per il connettore di caricabatterie
6. Blocco di accumulatore
7. Filettatura per il montaggio sul treppiede 5/8"
8. Maniglie

1. Schermo
2. Tastiera:
- 2.1. Trasferimento di punto laser/del settore di scansione in senso orario
- 2.2. Trasferimento di punto laser/del settore di scansione in senso antiorario
- 2.3. Modalità di costruzione di piani inclinati
- 2.4. Regolazione dell'inclinazione della testa laser
- 2.5. Regolazione dell'inclinazione della testa rotativa sugli assi X e Y


- 2.6. Cambiamento della velocità di rotazione
- 2.7. Modalità di scansione/scelta del settore della scansione
- 2.8. Accensione/spegnimento

### Rivelatore di radiazione laser



1. Schermo
2. Tastiera:
- 2.1. Accensione/spegnimento
- 2.2. Scelta di unità di misurazione/retroilluminazione dello schermo
- 2.3. Accensione/spegnimento del segnale acustico
- 2.4. Selezione dell'inesattezza
3. Indicatori a LED
4. Ricevitore fotografico
5. Vano batteria
6. Magneti
7. Tacche di livello

### Schermo di ricevitore



1. Distanza fino alla linea laser
2. Unità di misurazione (mm, pollici)
3. Indicatore dell'inesattezza
4. Indicatore di retroilluminazione dello schermo
5. Indicatore dell'indicazione acustica
6. Indicatore del livello della carica della batteria
7. Indicatore della direzione di movimento
8. Indicatore di rivelazione di linea laser

### LAVORO CON IL DISPOSITIVO

#### Modalità automatica (autolivellamento)

Il dispositivo viene alimentato tramite batterie nichel-metallo idruro Ni-Mh incluse nella composizione della fornitura. Esse si trovano nel blocco di accumulatore situato nella parte inferiore del dispositivo. La composizione della fornitura include anche un pacco batterie alcaline opzionale che consente di utilizzare il dispositivo quando la batteria principale è scarica/carica.

Se l'indicatore di alimentazione sullo schermo lampeggia durante il funzionamento, è necessario di caricare la batteria. Il dispositivo ha 2 incavi per il connettore del caricabatterie – sotto il pannello di comando e anche sul pacco batteria. Se l'inclinazione del corpo del dispositivo supera l'intervallo di autolivellamento (5°), il raggio laser lampeggerà, la testa rotante non ruoterà. Spegnere il dispositivo e installarlo nuovamente.

La ricarica completa delle batterie richiede circa 7 ore. In questo caso l'indicatore di alimentazione sul caricabatterie si illumina continuamente in rosso. Attendere la visualizzazione dell'indicatore verde, che indica che la batteria è completamente carica, e collegare il caricabatterie.

Rimuovere le batterie dal dispositivo se esso non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Non utilizzare batterie di tipo diverso, con livelli di carica diversi. Non lasciare le batterie scariche nel dispositivo.

**ATTENZIONE!** Non collegare il caricabatterie al dispositivo se esso contiene batterie alcaline! Questo può causare il danneggiamento del dispositivo.

#### Sostituzione delle batterie nel ricevitore di radiazione laser

L'alimentazione del ricevitore viene effettuata con la batteria 9V di tipo "9-volt battery" in dotazione. Il vano batteria si trova sul lato posteriore del ricevitore.

Sostituire la batteria se l'indicatore di carica della batteria mostra questo simbolo – .

Aprire il coperchio della batteria rilasciando il fermo, rimuovere la batteria scarica e installarne una nuova rispettando la polarità. Riposizionare il coperchio della batteria finché si sente uno scatto.

Rimuovere la batteria dal ricevitore se esso non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo per evitare la corrosione e la scarica di essa.

#### Sostituzione di batterie in telecomando

Il telecomando è alimentato tramite batterie alcaline AAA da 1,5 V incluse nella composizione della fornitura.

Il vano batteria si trova sul lato posteriore del telecomando. Aprire il vano batteria: far scorrere il coperchio del vano batteria verso il basso e rimuoverlo. Rimuovere le batterie scaricate e installarne nuove rispettando la polarità. Riposizionare il coperchio della batteria finché si sente uno scatto.

Utilizzare solo le batterie alcaline di tipo AAA. Rimuovere la batteria dal telecomando se esso non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo per evitare la corrosione e la scarica di essa. Tutte le batterie devono essere sostituite contemporaneamente. Inoltre, tutte le batterie devono essere della stessa marca, con lo stesso livello di carica.

#### Accensione/spegnimento del dispositivo

Premere il pulsante  per accendere/spegnere il dispositivo.

#### Accensione/spegnimento del ricevitore di radiazione laser

Premere il pulsante  per accendere/spegnere il ricevitore.

#### Indicazione acustica nel ricevitore di radiazione laser

Volume predefinito è alto. Premere il pulsante  per scegliere il volume.

La sequenza del livello del volume è la seguente: alto volume → suono spento → volume medio.

#### Unità di misurazione nel ricevitore di radiazione laser

L'unità di misurazione predefinita è "mm" (millimetri).

Premere il pulsante  per cambiare le unità di misurazione (millimetri, pollici).

#### Retroilluminazione dello schermo nel ricevitore di radiazione laser

Per impostazione predefinita, la retroilluminazione dello schermo è disattivata. Premere e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per accensione/spegnimento della retroilluminazione dello schermo.

#### Precisione del ricevitore di radiazione laser

L'impostazione predefinita è alta precisione (=1 m/50 m).

Premere il pulsante  per la scelta della precisione.

La sequenza di selezione di precisione è la seguente: alta (=1 m/50 m)= media (=2.5 mm/50 m)= grossa (=5mm/50 m)

#### Modalità di lavoro

##### Modalità automatica (autolivellamento)

Montare il dispositivo su una superficie solida e stabile e il treppiede da 5/8" in posizione verticale o orizzontale.

Accendere il dispositivo. Il simbolo  sullo schermo e il raggio laser lampeggiano durante l'autolivellamento della testa rotante.

Al termine dell'autolivellamento, il simbolo  scompare e la testa di radiazione laser inizia a ruotare in senso orario a 600 g/min.

Se l'inclinazione del corpo del dispositivo supera l'intervallo di autolivellamento (5°), il raggio laser lampeggerà, la testa rotante non ruoterà. Spegnere il dispositivo e installarlo nuovamente.

Premere il pulsante  per lo spegnimento dell'autolivellamento automatico dopo delivellamento.

Simbolo  apparirà sullo schermo. Il dispositivo, disequilibrato dall'influenza esterna, non si allinerà. Simbolo  apparirà sullo schermo.

È necessario di spegnere il dispositivo, riaccenderlo e ripetere l'operazione.

##### Modalità di costruzione di piani inclinati

Questa modalità consente di costruire piani inclinati con l'angolo di inclinazione della linea laser nei piani X e Y fino a ±10%. Accendere il dispositivo. Il simbolo  sullo schermo e il raggio laser lampeggiano durante l'autolivellamento della testa rotante.

Al termine dell'autolivellamento il simbolo  scompare e la testa rotante inizierà a ruotare in senso orario a 600 g/min.

**Premere il pulsante <img alt="G icon" data-bbox="9**

#### Lavoro con il telecomando

I pulsanti sul telecomando duplicano i pulsanti sul pannello di comando del dispositivo e consentono di controllarlo a distanza (fino a 100 m) senza avvicinarsi ad esso.

#### CONTROLLO DI PRECISIONE

##### Asse X

1. Posizionare il dispositivo ad una distanza di 0,5 m da una parete e 10 m dall'altra in modo che l'asse X sia rivolto verso la parete.

2. Accendere il dispositivo. Una volta impostato il livello, contrassegnare la posizione del raggio su entrambe le pareti con i punti X1 e X2.

3. Spegnere il dispositivo. Trasferirlo senza cambiare la posizione del corpo verso la parete opposta.

4. Accendere il dispositivo. Allineare la linea proiettata con il punto X2 precedentemente creato.

5. Contrassegnare il punto X3 sulla parete opposta.

6. Se la distanza tra i punti X1 e X3 è maggiore di 1,8 mm, spegnere il dispositivo e contattare un centro di assistenza.

##### Asse Y

1. Per verificare la precisione del dispositivo sull'asse Y, installarlo in modo che l'asse Y sia rivolto verso la parete.

2. Accendere il dispositivo. Una volta impostato il livello, contrassegnare la posizione del raggio su entrambe le pareti con i punti Y1 e Y2.

3. Spegnere il dispositivo. Trasferirlo senza cambiare la posizione del corpo verso la parete opposta.

4. Accendere il dispositivo. Allineare la linea proiettata con il punto Y2 precedentemente creato.

5. Contrassegnare il punto Y3 sulla parete opposta.

6. Se la distanza tra i punti Y1 e Y3 è maggiore di 1,8 mm, spegnere il dispositivo e contattare un centro di assistenza.

#### MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO

Livello laser rotativo è un dispositivo ad alta precisione e deve essere trattato con cura. Prima di iniziare i lavori e anche dopo gli impatti meccanici (cadute, urti), effettuare la verifica della precisione del dispositivo.

L'osservanza delle seguenti raccomandazioni prolungherà la durata del dispositivo:

1) Conservare il dispositivo, i pezzi di ricambio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

2) Spostare il dispositivo solo quando è spento e nella custodia in dotazione.

3) Non conservare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi. Lo strumento è resistente alla polvere e allo sporco, ma l'impatto prolungato di questi elementi può danneggiare le parti interne in movimento del dispositivo.

4) Conservare il dispositivo in un luogo asciutto. Il dispositivo è impermeabile, tuttavia, sedimenti, umidità e liquidi che contengono sostanze minerali possono danneggiare i circuiti elettrici di esso. Non tentare di asciugare il dispositivo con il fuoco o l'asciugacapelli.

5) Non conservare il dispositivo in ambienti con temperature superiori a + 50°C. Le alte temperature riducono la durata di conservazione di dispositivi elettronici, danneggiano le batterie, deformano o fondono alcune parti in plastica.

6) Non conservare il dispositivo in ambienti freddi con temperature inferiori a -20°C. Dopo lo stoccaggio a basse temperature e il trasferimento successivo in una stanza calda, il dispositivo si riscalda, a causa del quale l'umidità può condensare all'interno del dispositivo e danneggiare i microcircuiti.

7) Proteggere il dispositivo da urti, cadute, vibrazioni forti. Questo può causare una perdita di precisione.

8) Controllare periodicamente la precisione del dispositivo (vedi paragrafo Controllo di precisione).

9) Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi o detergenti.

10) Pulire periodicamente l'apertura del laser con un panno morbido senza pelo con alcool isopropilico.

11) Rimuovere le batterie dal dispositivo se esso non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

12) Non lasciare le batterie scariche nel dispositivo.

#### UTILIZZAZIONE

I dispositivi, gli accessori e gli imballaggi non funzionanti devono essere riciclati. Si prega di inviare l'articolo al seguente indirizzo per il riciclaggio corretto:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland



Non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani

In conformità con la Direttiva Europea 2002/96/C, gli strumenti di misura scaduti e i componenti di essi devono essere raccolti separatamente e spediti per il riciclaggio ecologico dei rifiuti.

#### GARANZIA

Tutti i prodotti CONDROL GmbH sono sottoposti a controllo post-produzione e soggetti alle seguenti condizioni di garanzia. Il diritto dell'acquirente di presentare le pretese relative a difetti e disposizioni generali della legge vigente non decadono.

1) L'Azienda CONDROL GmbH si impegna ad eliminare completamente e a proprie spese tutti i difetti del prodotto rilevati durante il periodo di garanzia, che rappresentano un difetto di materiale o di fabbricazione.

2) Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto da parte del consumatore finale (rif. Originale del documento di accompagnamento).

3) La garanzia non copre i difetti causati dall'usura normale o dall'uso improprio, il malfunzionamento del prodotto causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente, l'assistenza intempestiva e la cura insufficiente, l'uso di accessori e pezzi di ricambio non originali. Le modifiche alla costruzione del prodotto esonerano il venditore dalla responsabilità per il servizio di garanzia. La garanzia non copre i danni estetici che non interferiscono con il funzionamento normale del prodotto.

4) L'Azienda CONDROL GmbH si riserva il diritto di prendere la decisione di sostituzione o riparazione del prodotto.

5) Le pretese diverse da quelle sopra menzionate non sono coperte dalla garanzia.

6) Dopo che CONDROL GmbH ha eseguito i lavori di garanzia, il periodo di garanzia non viene esteso.

7) CONDROL GmbH non è responsabile per mancato guadagno o inconvenienti associati a un difetto del prodotto, il costo del noleggio di apparecchiature alternative per il periodo di riparazione. Questa garanzia si applica alla legge tedesca, escluse le disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

In caso di garanzia, si prega di restituire l'articolo al rivenditore o inviarlo con la descrizione del difetto al seguente indirizzo:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland